

Erledigt

Acer Laptop Intel HD530 kein HDMI Sound

Beitrag von „al6042“ vom 5. September 2017, 12:30

Auf deinen Kexte habe ich ja garnicht geachtet... Sorry... 😊

Starte mal bitte mit meinen Dateien, aber entferne dafür bitte folgende Kexte:

FakePCIID

FakePCIID_Intel_HD_Graphics

und

FakePCIID_Broadcom_WiFi

Nutze für die Intel-Geschichte bitte folgenden Kext -> [IntelGraphicsFixup.kext](#)

Einen Inject per Clover musst du nicht mehr machen, da über die DSDT die ig-platform-id "0x191b0000" erfolgt.

Diese Info kaum aus deiner IOReg-Datei...