

Erledigt Projekt Mac Pro 4.1 > 5.1

Beitrag von „Zygi“ vom 5. September 2017, 16:22

Hallo,

nach dem ich mir das Mac Pro gekauft habe, habe ich das Upgrade durchgeführt auch hier war alles Okay, mein Mac Pro 5.1 sollte auch auch neue Prozessoren Bekommen 2x 6 Kerner Intel Xeon X5675 SLBYL 6x 3.06 GHz auch hier alles soweit gut, dann habe ich noch Mal mein Speicher erweitert,

8 x8 GB Module Arbeitsspeicher Server PC3 10600R Hynix REP HP also 64 Gb, ein davon nicht erkannt, und statt PC3 10600 nur PC3 8500 verstehe nicht warum, okay dachte mir neu Start behebt vielleicht da Problem, aber nein keine Besserung?

Also bin auf die Idee noch Mal zu Flaschen Efi wie zu vor Wiederholung, also Mac verrichtet das, aber ohne diese Upgrade Tool zu 5.1, nur sondern mit dem Firmware Toll von Apple, und darnach startet der Mac Selbständig neu, aber hier zeigte Apple kein Ton von sich, ich komme nirgends mehr rein, Monitor bleibt dunkeln, Lüfter laufen, Start Diode ist an.

Ich haben schon Diverse Start versuche hinter mir, eine Rettung CD für EFI von Apple so genannte Reparation Boot CD. Keine Ahnung was kann ich noch machen, SMC auch schon durchgeführt, ich denke die Efi Partition ist tot, ich habe auch die Originale SSD mit System Mac Yosemite gestartet aber auch hier nichts, alte RAM rein auch hier nichts, wie bekomme ich den noch zu laufen hat niemand für mich den Tip Mac Pro wiederbeleben?

Sende direkt als Dank Kasten Leckeren Flensburger Blub Pilsener ! 😊

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! Hi ich muß gleich aus dem Haus Frau hat Geburtstag, und lecker Essen gehen das muß sein, aber heute Abend bin ich wieder dabei!

Lg, Zygi 😊