

Erledigt

CSM aktiviert sich eigenständig

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 6. September 2017, 11:19

Hmm.. [@Arstidir](#) schreibt nicht genau, welches Board er hat, aber wenn es wirklich das gleiche ist kann man wahrscheinlich ausschließen, dass der BIOS Chip bei euch beiden eine defekte Speicherzelle hat. Ich würde mal bei Gigabyte anfragen, ob das ein Feature ist oder ob sie den Bug mit einem Update fixen können.

Haben eure Grafikkarten nativen UEFI Support? Wenn nicht, liegt es wohl daran. Bei manchen Karten muss man den UEFI Mode auch erst aktivieren, da er standardmäßig deaktiviert ist.