


Erledigt

Acer Laptop Intel HD530 kein HDMI Sound

Beitrag von „al6042“ vom 6. September 2017, 12:25

Leider sieht man in deinem letzten Screenshot folgende Info nicht:



1F,3 = mein interner ALC-Codec

1F,3,2 = HD530/HD630 HDMI-Codec

Ich habe die DSDT von Grund auf neu gepatcht und eine Config.plist mit Verweis auf ein MBP13,1 hinzugefügt.

Versuche diese Dateien mal bitte...

Nicht vergessen die funktionierenden Daten nur umbenennen, nicht löschen... 😊