

Erledigt

CSM aktiviert sich eigenständig

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. September 2017, 13:24

[Zitat von al6042](#)

mit der Initialisierung der Karte zu tun hat.

Es gibt doch diese schönen Stecker, die zwischen Steckdose und Gerät kommen und den Verbrauch messen.

Beim Start meines Hacky braucht der sicherlich keine 700 Watt 🤖

<http://www.sapphiretech.com/pr...1B0-29C4DA612103&lang=deu>: 750 Watt Netzteil
(Empfehlung)

Ich mess gleich mal nach, aber mein Rechner kommt selbst bei simultan laufendem FurMark (GPU) und Prime95 (CPU) nicht auf weit über 400 Watt 😄 Aber ich bin gleich zurück mit richtigen Ergebnissen 👍