

Erledigt

Clover oder BIOS Einstellung

Beitrag von „nobby“ vom 7. September 2017, 11:39

Bitte in den richtigen Thread verschieben , bekomme es nicht hin als neue Nachricht anzuzeigen .

Hallo [@al6042](#) !

Also das mit der Bildschirmfreigabe habe ich gemacht .

Wenn ich mit dem Rechner Nr.2 via Freigabe auf den Karby Lake Rechner zugreife bekomme ich den Screen zu sehen . (Lasse vnc verbindung weiter laufen ...)

Schicke ich den Karby Lake in den Ruhezustand , wird der Monitor auf Standby geschaltet . Der Rechner läuft aber weiter , also keine blinkende Powerled .

Bewege ich auf Rechner Nr.2 die Maus oder eine Taste ist bei beiden wieder ein Screen zu sehen .

VNC Sitzung beendet(auf Rechner Nr.2)

Schicke ich den Karby Lake in den Schlaf , und versuche hinterher ihn zu wecken klappt es nicht .Das wissen wir ja

Versuche ich nun mit Rechner Nr.2 eine Bildschirmfreigabe zum Karby aufzubauen kann er ihn nicht finden , klappt also nicht .

Im BIOS hab ich inzwischen von S4 + S5 auf nur noch S5 bei den ACPI Modi umgeschaltet , hat

aber auch nichts gebracht .

Liegt der Fehler nun an der HD630 ?

Ich habe noch eine EVGA Geforce GTX 670 rumliegen , würde die was bringen ? Und würde sie bei der Systemdefinition iMac 18,2 probleme bereiten ?

Glaube mich dran zu erinnern das sie nur bis zur Version 10.12.4 funktionierte... (als ooB) , danach auch nicht mehr mit Web-Treibern .

Lg nobby