

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „wzbg“ vom 10. September 2017, 17:16

Hallo zusammen,

ich bin der ZDNET Anleitung gefolgt. Es funktioniert auch soweit alles bis auf das Touchpad.

Leider bin ich Laie und kann absolut nicht sagen woran das liegt.

Sobald ich den VoodooI2C Kext installiere kommt es entweder zu einem Kernel Panik oder zu einem Reboot, falls ich manuell installiere.

AppleIntelLpss* Dateien sind gelöscht.

Ein Bild der Kernelpanic ist angehängt.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?