

Erledigt

Hackintosh Installation GA-Z77-DS3H

Beitrag von „griven“ vom 11. September 2017, 22:39

Wie schon gesagt kann der GPU Sensor zu Problemen führen muss aber nicht hier kann man dann wenn es drauf ankommt einen individuellen ROM bauen. Der Injector.kext gehört zum Umfang von Ozmosis und hat die Aufgabe bestimmte SATA Chipsätze korrekt zu injizieren damit das übliche Problem mit den Orangen Icons direkt im Ansatz zu eliminieren der Injector ist ansonsten aber unkritisch und beißt sich auch nicht mit evtl. eingesetzten anderen Extensions. Ansonsten ist alles was in den ROMS an Kexten enthalten 1:1 so auch im OZ Paket enthalten sprich die Sensoren gehören zum SMCEmulator.kext dazu und machen in aller Regel auch keine Probleme.