

# (Hackintosh Background) Systemüberwachung mit FakeSMC (Diskussionen und Fragen)

Beitrag von „Goron“ vom 9. August 2011, 07:31

[griven](#): Hast du fein gemacht, wegen der Mühe sag mal auch nichts über grafische Tools ... diesmal 😊

Für die experimentierfreudigen, hier mal die FakeSMC 3.1 rev 493 mit allen mir bekannten Plugins: [monitor.zip](#)

Die Plugins gehören nach: /E/E/FakeSAMC.kext/Contents/Plugins . Packt da NICHTS rein, was ihr NICHT habt!!! Also die x3100 NUR, wenn ihr die Karte auch habt, sonst endet es meist in ner Kernelpanic ...

Die Intelthermal ist EIN ERSATZ für IntelCPUMonitor, falls dieser nicht korrekt funktioniert, nicht beide auf einmal nehmen, das funktioniert nicht!

Gruß

Goron