

Erledigt

## HP Envy 6 1171-SG macOS Sierra

Beitrag von „AndroidenApfel“ vom 12. September 2017, 17:50

Ich hab jetzt mal Dr. Google durchsucht, aber anscheinend hat niemand diese unglaublichen Probleme mit dieser Soundkarte. Was könnte man denn noch probieren?

**edit:**

[Zitat von Mocca55](#)

Vielleicht klappt es ja mit der ID 33 da lief der Sound ja über Klinke und ohne AppleALC.kext. Wäre auf jedenfall ein Versuch wert.

Reicht das wenn ich das im Clover Configurator ändere, oder muss dann die DSDT nochmal angepasst werden?