

**Erledigt**

## **BCM94360CD Wlan funktioniert, jedoch kein Bluetooth**

**Beitrag von „al6042“ vom 13. September 2017, 20:55**

Check doch mal im Systembericht, ob unter Hardware->USB der BT-Controller angezeigt wird. Dann prüfe in deiner config.plist ob dort unter "Kernel and Kext Patches" folgender Eintrag steht:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 83bd74ffffff10

Replace 83bd74ffffff1f