

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2017, 07:49

In deinem Profil fehlt der Hinweis auf das Mainboard.

Ist es eins der H- oder Z-Serie hat der PCIe x16 Slot nur 16 Lanes, wenn auf dem PCIe x8 Slot nicht auch ein Gerät hängt.

Sollten also z.B. zwei Grafikkarten am Start sein, sharen sie sich die x16 auf jeweils x8.

