

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „G5-Soldier“ vom 15. September 2017, 13:57

Zitat

Ist es eins der H- oder Z-Serie hat der PCIe x16 Slot nur 16 Lanes, wenn auf dem PCIe x8 Slot nicht auch ein Gerät hängt.

Sollten also z.B. zwei Grafikkarten am Start sein, sharen sie sich die x16 auf jeweils x8.

Weder noch, es ist ein B250 Chipsatz microATX board. Asus Prime B250m Plus, hat nur einen vollen PCIe 3.0 16X Steckplatz und so auch nur eine Grafikkarte, die anderen beiden sind kurze PCIe Slots, welche nicht in Benutzung sind.