

**Erledigt**

## **USB 3.0 - > es kommen nur 45MB/S an Sierra**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. September 2017, 14:37**

Vielleicht solltest du deine Reihenfolge verändern...

Überleg mal, du versuchst WLAN über USB zum laufen zu bringen bevor USB überhaupt funktioniert. Das macht für mich keinen Sinn.

Also: erst die USB Ports sauber zum laufen bringen und dann kannst du das ganze nochmal probieren. Falls das bloße USB Port patchen nichts bringt, können wir immernoch schauen das die Connector Types der Ports stimmen, die Ports genug Strom bekommen und ggf. die Bluetooth Firmware Version des Sticks mittels BrcmFirmwarePatcher dynamisch patchen. Das sollte schon möglich sein den Spaß hinzubekommen 😊