

Erledigt

HP Envy 6 1171SG, ich komme einfach nicht weiter

Beitrag von „AndroidenApfel“ vom 19. September 2017, 09:30

Moin Jungs, sobald ich von der Arbeit nach Hause komme, teste ich die Layouts gerne nochmal durch und schicke euch Screenshots von den gegebenenfalls geänderten Audio-Devices.

Hat einer von euch eventuell ne Ahnung wie ich die Brightness-Control für meine HD4000 gefixt bekomme?

edit: Wie gewünscht alle Konfigurationen ausprobiert. Ergebnis:

Layout 12: Kein Sound über die internen Lautsprecher, Sound über Kopfhörer, Mikrofon funktioniert.

Layout 3: Kein Sound über die internen Lautsprecher, kein Sound über Kopfhörer, Mikrofon funktioniert nicht.

Layout 33: Kein Sound über die internen Lautsprecher, Sound über Kopfhörer, Mikrofon funktioniert.

Als ob die Pins nicht richtig belegt wären und es deshalb zu solchen Fehlfunktionen kommt. Ich hab echt keinen Plan wo das Problem meines Ultrabooks ist... Erkannt wird die Soundkarte jedes Mal auch mit dem richtigen Codec. Nur richtig arbeiten will sie nicht.