

Erledigt

Das Update und ein Problem

Beitrag von „Deejay“ vom 10. Oktober 2012, 08:44

Kann jetzt nur "verbose" ins OSX 10.8.2 booten, aber auch nur wenn ich meine OCZ Octane an den "normalen" Sata-II-Controller anschliesse. 😞

Am Sata-III (Marvel) bekomme ich nach eine Zeit nur noch die Meldung Disk0s2 not found! Als ob aus heiterem Himmel die Verbindung zum Controller flöten geht!

Muss dann auch nach dem Neustart meine Octane kurz vom Strom nehmen, dass Sie beim Neustart erkannt wird! :-(((