

Erledigt

HP8460p Intel HD3000 Problem

Beitrag von „fuetzi“ vom 10. Oktober 2012, 09:43

VGA geht nicht, ist mir schon klar, den gibt es bei Mac´s ja nicht.

DVI ist der Monitor angebunden, und der funkt. ja auch, bei der installation als ach danach.

Nur der interne Notebookmonitor will eben nicht, weder bei der Installation noch danach.

-x ist so wie ein abgesicherter Modus, das dachte ich mir schon. Damit bekomme ich nämlich ein Bild am internen Monitor, dafür am externen nicht mehr. Was aber eine Mindestkonfig entsprechen würde (alle externen Ports deakt.)

Chimera hab ich installiert.

Also woran kann es dann liegen, das ich am internen kein Bild bekomme? An den EDID Infos die falsch übergeben werden?