

Erledigt

Sony Vaio baugleiche Type Phänomen

Beitrag von „liquid88“ vom 22. September 2017, 19:12

Hallo!

Folgendes Phänomen habe ich auf meinem baugleichen Laptop festgestellt.

Ich habe mir ein und dasselbe Notebook gekauft.

Wenn ich nun die fertige Mac os Platte in das andere Notebook einbaue.

Funktioniert alles nur sobald die Platte Tausche und also in das andere einbaue drehe ich den Laptop aus kann ich ihn nicht mehr einschalten... erst nachdem ich ihn aufschraube und die Bios Batterie ziehe funktioniert der Laptop wieder ...

Vllt kann mir ja jemand sagen wie das möglich ist ???

Vielen Dank schon mal!