

Erledigt

Sony Vaio baugleiche Type Phänomen

Beitrag von „liquid88“ vom 22. September 2017, 21:52

Das ist ja das Phänomen ... ich erhalte keine Fehlermeldung...

Ich lege die Festplatte in meinen Laptop starte Mac OS Sierra alles funktioniert ... Dann nach dem Abschalten kann ich den Laptop nicht mehr starten es leuchtet keine LED nichts...

Erst wenn ich die BIOS-Batterie rausnehme und nach 10 Sekunden wieder anstecke kann ich Mac Sierra wieder starten...

Bei meinen identen Laptop gibt es diese Probleme nicht

naja kann man eigentlich schließen weil bin echt baff das sowas gibt...