

Erledigt

Sony Vaio baugleiche Type Phänomen

Beitrag von „Mocca55“ vom 22. September 2017, 22:27

Mann könnte auch mal den RAM mit umstecken um auszuschließen das damit auch was zu tun hat. Das Quasi der RAM und die BIOS Bat aus aus dem Funktionierendem Sony Vaio in dem sind wo nicht Hochfährt bzw neu Startet. Und dann mal testen ob der hochfährt und sich auch öfter Neustarten lässt.

Hat mit Windows denn alles funktioniert?

Gruß Michael