

Erledigt

Umbau G5 nach ATX mit Laser Hive Unterstützung

Beitrag von „seefew“ vom 23. September 2017, 22:14

denk mal, wäre ned großartig aufwändig, die Taster auszulöten und an Kabeln wieder zu verbinden.

Paar Löcher passend aufbohren und die Taster mit Epoxy einkleben.

Die Platine mit doppelseitigem Klebeband an's Gehäuse kleben