

Erledigt

Feintuning meines Recording PC

Beitrag von „hippiejim“ vom 24. September 2017, 14:11

Hallo Leute,
das Boot Problem konnte ich mittlerweile lösen.
Das Sleep/Wake Problem besteht weiterhin leider.
Das Z75 Board müsste ja auf Basis vom Z77 sein, da soll es ja keine Probleme geben.
Ich bin über jeden Tipp dankbar.

Ein weiteres Problem, welches mir aufgefallen ist, ist, dass die Lüfter immer unter Volllast laufen.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Soweit ich das beurteilen kann betrifft das nicht die GraKa und den CPU Lüfter, aber alle anderen Gehäuse Lüfter. (Oder könnte das auch an den billigen Gehäuselüftern liegen).

Ich bin über jede Hilfe von euch dankbar.
Gruß