

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „DSM2“ vom 26. September 2017, 18:25

KGP's Frage bezog sich auf mein Problem mit der Implementierung des 2. Internen USB 3.0 Controllers. Sobald dieser eingebunden wird, funktioniert nichts mehr, in IORegistry ist nur noch SSP 1/2 sichtbar und der Rest fehlt. Nehme ich HS03/04 sowie SSP03/04 wieder raus funktioniert wieder alles wie es soll und es werden 4 SSP Ports gelistet.