

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „DSM2“ vom 27. September 2017, 15:07

[@apfelnico](#) : Es scheint so als wäre da noch irgendwas faul... HS03/04 wird zwar nun auch gelistet jedoch sehe ich nach der HS Auflistung nur SSP1/2.

Den neuen Patch fürs Port Limit von [@al6042](#) habe ich direkt ausprobiert, leider keine Besserung!

[@Brumbaer](#) : Habe eben in
/System/Library/Extensions/IOUSBHostFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBXHCIPCI.kext/Contents/MacOS/
nach dem von dir genannten Wert gesucht (837d8c10), welcher auch gefunden wird.

ForceKextsToLoad - Leider ohne Unterschied...

EDIT: Hab nochmal alle Files angehangen mit IO Bericht/EFI.
Vielleicht kommt jemand von uns ja drauf.

<https://we.tl/4ph7aAwjv0>

<https://we.tl/4ph7aAwjv0>