

Erledigt

Sierra12.6 auf GA-Z270-HD3P Installation und Folgendes

Beitrag von „Bilbo Sankara“ vom 27. September 2017, 10:26

Ich habe gerade die EFI von [@al6042](#) getestet. 😞

Glücklicherweise musste ich das BIOS nicht updaten, das hat mir erfreulicherweise schon F7 angezeigt.

Leider war der Versuch nicht so richtig erfolgreich, scheint mir. Aber immerhin bricht das Booten an einer ganz anderen Stelle ab. 😊

Ich hänge hier unten mal die Screenshots dran - einmal ohne und einmal mit Safe-Mode.

Die langen Zeilen, die mit *panic* beginnen, scheinen sich auf die CPU zu beziehen.? 😲

Meine "fachmännische" Expertise (na, wohl eher ein diffuses Bauchgefühl) verdächtigt den RAM ein wenig, sich nicht so richtig fügen zu wollen. Wäre das möglich? Oder sind meine BIOS-Einstellungen nicht ganz korrekt? ?

Aus dem finsternen Tal der Ahnungslosigkeit bitte ich um Erleuchtung.

viele Grüße

Sankara