

**Erledigt**

## **HighSierra Update ohne Probleme -Läuft**

**Beitrag von „@Laire“ vom 27. September 2017, 16:06**

Welcher USB 2.0 oder 3.0?

Also hab grad nachgeschaut:

USB 2.0 ohne Probleme

USB 3.0 ohne Probleme Aber bei meinem Board ist USB 3.0 im Bios abgedreht da ich einen VIA VL800 Chip hab wo die Firmware nicht OK ist. Somit hab ich eine Inatek (USB 3.0) PCI Karte eingebaut welche ohne Probleme Nativ funkt!!