

Erledigt

GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von „al6042“ vom 29. September 2017, 17:42

Zudem solltest du darauf achten, das bei den Pascal-Karten der GPUSensors.kext vom FakeSMC entfernt werden muss, da dieser auch zu Kernel Panics führt.