

Erledigt

## GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von „revunix“ vom 29. September 2017, 17:46

Danke für die Tipps!

Ich versuche es nachher mal.

EDIT:

Soo ich habe das mal gemacht, nun bin ich schonmal weiter.

Was habe ich gemacht?

- GPUSensors.kext aus FakeSMC.kext entfernt
- WebDrivers in Clover aktiviert.
- iGFX lässt sich im BIOS nicht umstellen, springt immer wieder auf AUTO

Neues Problem:



EDIT #2: Habe es auch schon mit NvidiaGraphicsFixup.kext probiert, aber irgendwie klappt das auch nicht. Installer lädt auch nicht.

[@al6042](#) Hast du da vielleicht noch eine Idee?!

Habe nun auch mal meine Config.plist angehängt.

PS: Ich verzweifle 🤔 ggf. doch lieber AMD...