

Erledigt

GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von „revunix“ vom 29. September 2017, 22:16

Ich habe gerade mal die alte GTX 660 rein gemacht, zack läuft...
also es liegt zu 101% an der GTX 1060.

Habe jetzt mal den WebDriver deinstalliert und bekomme jetzt diese Meldung, vielleicht könnt ihr damit ja mehr anfangen.



Das geht dann immer so weiter, und wiederholt sich.
SMBIOS ist btw. iMac 13.2