

Erledigt

Fragen zur Vorgehensweise beim HW tausch

Beitrag von „Landu“ vom 30. September 2017, 14:59

Ich habe das Board mal auf die Version F7 aktualisiert.

Mit beiden Optionen, beim Booten bekommen ich die gleiche Fehlermeldung