

**Erledigt**

## **NUC DC3217IYE i3 3217u Intel® HD Graphics 4000, 8 GB DDR3, 120 GB SSD SIERRA**

**Beitrag von „griven“ vom 3. Oktober 2017, 22:44**

Vorsicht Du wirst zumindest die APFS.EFI hinzufügen müssen (Drivers64 oder Drivers64UEFI) und Dein SMBIOS auf den aktuellen Stand bringen müssen hier insbesondere das die Bios Version, das [Bios Release Date](#) sowie die Firmware Features und die Features Mask auch ein Update von Clover selbst vor dem macOS Update schadet nicht.