

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „Noir0SX“ vom 4. Oktober 2017, 14:34

[Zitat von BlackOSX](#)

Dann probiers doch mal [Clover Bootloader aktuelle und ältere Versionen](#) (*HibernationFixup will be find automatically*)

Mit CloverConfigurator 4.53.0.0 nun auch für die plist aktivierbar.
Added HibernationFixup key in Boot section (Clover Rev 4223+)