

Erledigt

System läuft viel unrunder nach Update

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2017, 20:15

Hast du den folgenden KextsToPatch-Eintrag im Clover drinnen?

Comment Change 15 port limit to 30 in 10.13.x

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 837D8C10

Replace 837D8C1F

Wenn nicht, unbedingt dazu packen.