

Erledigt

(Audio Problem) Cpu Geräusch auf USB Audio-Interface

Beitrag von „JoeVelazquez“ vom 4. Oktober 2017, 20:24

Nach dem Neustart sagt das Terminal folgendes

Onboard Audio wird nicht mehr erkannt bzw. nicht mehr angezeigt unter einstellungen / audio

Spoiler anzeigen

noch immer das gleiche geräusch auf dem interface

nein kann ich dir nicht sagen! eventuell hat das was damit zu tun das ich im multibeast emulierten nvram nutze als option