

Erledigt

System läuft viel unrunder nach Update

Beitrag von „exitus126“ vom 4. Oktober 2017, 22:20

danke, ich werde mich übers Wochenende mal einlesen und sobald ich wieder nächste Woche an meinem Hackintosh sitze mal versuchen was ich so hinbekomme!

EDIT: Ich hab nun mal alle USB betreffend KextstoPatch rausgenommen und habe das USBInjectAll Guide von [@kuckkuck](#) durchgearbeitet.

Leider leuchtet bei mir beim verwenden eines USB3 Sticks kein einziger der "SSXX" Ports auf, weiterhin nur die HSXX Ports... Acuh nachdem ich SS01-06 excluded hab weil ich dachte vllt kommt danach ja noch viel mehr zeigt er mir jetzt noch SS06-10 an, welche aber ebenfalls nicht leuchten...

Wie dann zu verfahren ist steht leider nicht im Guide, hat jemand einen Tipp?