

Erledigt

Probleme bei der Installation einer Nvidia GTX 1060 6GB

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2017, 23:09

Hi,

in der Config.plist zählt ab Sierra der Eintrag "nvda_drv=1" nicht mehr.

Gehe in den Reiter "System Parameter" und setze den Haken bei "NvidiaWeb"... 😊