

Erledigt

# Probleme bei der Installation einer Nvidia GTX 1060 6GB

Beitrag von „al6042“ vom 5. Oktober 2017, 00:04

[@Dr.Stein](#)

Warum sollte er sich zwischen den beiden Kexten entscheiden müssen?

Die laufen bei mir auch beide...

Was mir in der Liste fehlt ist der Hinweis auf die Nvidia WebDriver.

Bei mir sieht das so aus:

Code

1. 35 4 0xffffffff7f83e78000 0x47000 0x47000 as.vit9696.Lilu (1.1.7) 66CAFC1D-ED32-34D8-BCC4-AD843E9F6A6F <7 5 4 3 2 1>
2. 36 0 0xffffffff7f83ebf000 0x3000 0x3000 as.lvs1974.NvidiaGraphicsFixup (1.1.3) C95FBA3D-CDB4-3512-94D9-A29662B4D8FF <35 7 5 4 3 2 1>
3. 37 0 0xffffffff7f83ec2000 0x4000 0x4000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.6.2) 6A9D456A-D1B1-316E-90CD-78E5B0002C5E <12 11 4 3>
4. 38 0 0xffffffff7f83ec7000 0x4000 0x4000 as.vit9696.Shiki (2.0.5) C6E23BF7-0861-3905-A6B9-DF113662C274 <35 7 5 4 3 2 1>
5. 39 0 0xffffffff7f83ecb000 0x4000 0x4000 as.lvs1974.IntelGraphicsFixup (1.1.7) CCB5CDF6-AA3B-3FBB-9A2A-E22E15AEC7A3 <35 7 5 4 3 2 1>
6. 40 3 0xffffffff7f83ecf000 0x11000 0x11000 org.netkas.driver.FakeSMC (1759) 987B8DEE-6600-3463-BFFA-DF500771FA5B <11 7 5 4 3 1>
7. 41 0 0xffffffff7f83ee0000 0xa5000 0xa5000 as.vit9696.AppleALC (1.1.4) C8C41798-6491-3E10-B4A4-8B2905811F61 <35 7 5 4 3 2 1>
8. 42 0 0xffffffff7f83f85000 0x5000 0x5000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (1759) 1204F31F-1308-3F9A-B509-0425FC789815 <40 7 5 4 3>
9. 56 0 0xffffffff7f83f8b000 0x8000 0x8000 org.hwsensors.driver.ACPI Sensors (1759) FA4DF6C0-0D3A-3CE2-8569-0AB2C84053E7 <40 11 7 5 4 3>
10. 64 0 0xffffffff7f83f95000 0x25000 0x25000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.3.0) 59520ABC-940A-3B82-83EE-6BB7F6299230 <63 12 5 4 3 1>
11. 65 0 0xffffffff7f83fcb000 0xd000 0xd000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (1759) 46F77040-FA0F-3AEC-8330-E776B2D56C60 <40 12 11 7 5 4 3>
12. 90 1 0xffffffff7f81591000 0x45000 0x45000 com.Logitech.Control Center.HID Driver (3.9.5) no UUID <89 87 73 54 5 4 3>
13. 92 0 0xffffffff7f815e6000 0x17000 0x17000 com.Logitech.Unifying.HID Driver (1.3.5) no UUID <90 87 73 54 5 4 3>

14. 115 0 0xffffffff7f81729000 0x4000 0x4000 com.intel.driver.EnergyDriver (2.0) 4E0262A2-B79C-3386-8824-C106A5DFAF94 <7 5 4 3>
15. 135 2 0xffffffff7f80b8f000 0x62d000 0x62d000 com.nvidia.web.NVDAResmanWeb (10.2.5) 189DEB4F-BCED-3D50-B302-E8B2EC0AC6CD <129 112 106 12 7 5 4 3 1>
16. 136 0 0xffffffff7f817cf000 0x198000 0x198000 com.nvidia.web.NVDAGP100HalWeb (10.2.5) 34BC61B6-A723-3FA1-8F3E-1413676E9A31 <135 12 4 3>
17. 137 0 0xffffffff7f81a6f000 0xa6000 0xa6000 com.nvidia.web.GeForceWeb (10.2.5) 08E7A85C-9408-3AC9-BBF9-02F3C50C69CA <135 129 111 106 12 7 5 4 3 1>
18. 159 0 0xffffffff7f84007000 0x8000 0x8000 com.avast.FileShield (3.0.0) DFF63B23-2D21-33E9-933B-8B6273D0A211 <5 4 1>
19. 160 0 0xffffffff7f83fc5000 0x3000 0x3000 com.avast.PacketForwarder (2.1) 018127E9-BA9D-3C20-940E-E7612646E265 <4 1>

Alles anzeigen