

Erledigt

Probleme bei der Installation einer Nvidia GTX 1060 6GB

Beitrag von „cobanramo“ vom 5. Oktober 2017, 14:04

So auf die schnelle die eckdaten;

Anscheinend soll die Karte und Webdriver Installation so klappen.

Zitat

BIOS - Disable Integrated Graphics - PEG as Primary

Use a digital connection to your monitor - VGA is not supported

Config.plist - Do not inject Intel or Nvidia graphics and no ig-platform-id

Edit config.plist - NvidiaWeb = true

Gigabyte 100/200 series motherboards need to emulate NVRAM (Install EmuVariableUefi-64 + RC Scripts)

Remove nv_disable=1 from config.plist

MacPro 6,1 or iMac 15 or iMac 17 System Definition need black screen fix

Alles anzeigen

bei dir könnte es vielleicht an dem hier liegen;

Do not inject Intel or Nvidia graphics and no ig-platform-id