

Erledigt

Probleme bei der Installation einer Nvidia GTX 1060 6GB

Beitrag von „Klier“ vom 5. Oktober 2017, 15:50

Alsooo, ich habe jetzt durch die "alte Config" das System wieder zum Booten von der SSD gebracht

[@Dr.Stein](#) was hattest du bei meiner Config nochmal alles geändert?

EDIT:

Das Problem besteht leider immer noch (er lädt bzw. bootet und dann verliert er die Verbindung und der Bildschirm sagt kein Signal) und ich verzweifle jetzt wirklich so langsam 😊 Hat noch jemand ne idee? Meine Aktuelle EFI ist angehängt - Habe ein Screenshot bevor der Bildschirm seine Verbindung verliert angehängt

EDIT2: Auf was soll ich den Mac eig stellen, weil mit 17,1 gab es ja glaube ich Probleme oder?

Danke schonmal an alle und ich hoff das wird ein Happy End...

Gruß Klier