

Erledigt

Nvidia Web Driver/ High Sierra 10.13/

Beitrag von „Vyte“ vom 5. Oktober 2017, 23:53

[Zitat von steff89](#)

Hey,

WebDriver funktioniert mit meiner GTX980Ti unter High Sierra.

Ich musste jedoch für die Installation [SIP](#) aktivieren (0x00) und dann im sicheren Modus (-x) starten. Dann habe ich den WebDriver installiert. Dadurch habe ich auch keine Fehlermeldung bei der Installation bekommen. Nachdem die WebDriver installiert wurden habe ich beim Booten im Clover Menü [SIP](#) wieder deaktiviert (0x67).

Läuft bis jetzt stabil.

Ohne dieses Vorgehen kam während der Installation eine Fehlermeldung und nach einem Neustart hatte ich einen BlackScreen.

Viele Grüße!

Alles anzeigen

Kurze Frage:

Wie genau deaktiviere/aktiviere ich denn genau dieses [SIP](#) (0x00)?
Habe nämlich genau das selbige Problem mit meiner GTX 980ti

Danke