

**Erledigt**

## **(Audio Problem) Cpu Geräusch auf USB Audio-Interface**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Oktober 2017, 17:58**

Das mit OnBoard Audio ist wirklich sehr rätselhaft... Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.

Machen wir und aber lieber mal an dein Interface.

Entfernen mal bitte den GenericUSBXHCI.kext, verschieb die ACPI, CPU, GPU und LPC Sensoren aus System/Library/Extensions in EFI Kexts/Other.

Dann entferne den 200 Series USB Port Limit Patch aus deiner config.plist und arbeite danach diese Anleitung durch: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Danach bräuchte ich mal deinen kompletten EFI Ordner als zip (hochladen kannst du [Dateianhänge](#) hier unter "Erweiterte Antwort"; Anleitung gibts auch im Wiki) und schick mir einen IORegistry Dump. Diesen erstellst du indem du das bereits bei der USB Anleitung geladene Programm öffnest und unter dem Menü Datei das ganze speicherst. Danach hier einfach hochladen 😊