

Erledigt

USB Problem auf Sierra: Wie XHC1 in XHC_umbenennen?

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 17:33

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Den XHC1 musst du nicht umbenennen, der bezieht sich auf den ASMedia USB3.1 Chip. Unter "XHC@14" siehst du die Angaben für dein Intel USB-Bus.

Ich würde behaupten, du brauchst vielmehr den USBInjectAll.kext und den Clover KextsToPatch-Eintrag um das 15-Port-Limit aufzuheben... 😊

Nutze doch mal den Clover Configurator zum Editieren der config.plist... der ist dafür geschmeidiger.

Mit dem kannst du dann folgenden KextsToPatch-Eintrag einfach erstellen:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext (100-series)

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 83bd74ffffff10

Replace 83bd74ffffff1f