

Erledigt macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. Oktober 2017, 22:18

Der BearExtender 5.4 welcher mit dem RT2870USBWirelessDriver.kext im Paket daherkommt, will nicht mehr unter macOS High Sierra 10.13 (17A405), hat da jemand schon ähnliches erfahren und oder weiß Abhilfe?



Bis einschließlich macOS Sierra 10.12.6 läuft das Paket einwandfrei, installiert man es unter 10.13 startet das Wireless Utility gar nicht mehr, Apple = Über diesen Mac zeigt (ebenfalls) keine Reaktion.