

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Oktober 2017, 22:27

Ist eigentlich garnicht so viel Arbeit... Sobald eine USBInjectAll Config erstellt ist, einfach die hier verlinkte Vorlage nehmen: [Problem mit Sleep/Wake](#) die eigenen Daten über Controller und Ports wie beschrieben eintragen und das ganze als .aml nach ACPI/Patched legen... 😊