Erledigt T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von "kuckkuck" vom 8. Oktober 2017, 22:27

Ist eigentlich garnicht so viel Arbeit... Sobald eine USBInjectAll Config erstellt ist, einfach die hier verlinkte Vorlage nehmen: Problem mit Sleep/Wake die eigenen Daten über Controller und Ports wie beschrieben eintragen und das ganze als .aml nach ACPI/Patched legen...