

Erledigt

Dieser Computer ist bereits mit einer Apple-ID verknüpft - 90 Tage Sperre

Beitrag von „ductator“ vom 8. Oktober 2017, 23:22

Häng mal den EFI-Ordner an. Vielleicht hängt's daran. Wahrscheinlich wurde zwischen den BIOS Versionen Kaby Lake support eingeführt, was einige Sachen verändert hat und andere Settings benötigt.

Und wenn es geht, dumpe mal das alte BIOS, ich kann mal schauen, ob ich die Werte übertragen bekomme auf das neue.