

Erledigt USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Oktober 2017, 07:13

Ist die Frage ob du jetzt damit USB 3.1 Type C oder Type A meinst... Folgende Specs hat dein Mainboard:

USB

- ASMedia® ASM2142 Chipset

- 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel

- 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel

- Intel® Z270 Chipset

- 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)

- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)