

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „sksh“ vom 9. Oktober 2017, 16:48

So, mit der USB Geschichte hab ich mich noch nicht beschäftigt, aber mit den Dateien im Anhang funktioniert alles komischerweise auch so.

Warum? Keine Ahnung! 😄

Ich hab nur drei Kexte eingefügt, nämlich:

1. BrcmFirmwareRepo.kext
2. BrcmPatchRAM2.kext
3. BrcmFirmwareData.kext

Von denen meinte [@Sascha 77](#), dass die nur zum Updaten der Bluetooth Firmware benötigt werden und danach wieder entfernt werden können, unter Sierra hat ja auch alles ohne die funktioniert, unter High Sierra funktioniert ohne die der Sleep aber nicht richtig, warum auch immer... 😊