

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Oktober 2017, 17:36

[Zitat von ThinkPad](#)

Von denen meinte [Sascha 77](#), dass die nur zum Updaten der Bluetooth Firmware benötigt werden und danach wieder entfernt werden können

Ne, die müssen bleiben, denn die geladene Firmware bleibt nicht bestehen, sondern wird bei jedem Boot neu (unbemerkt) geladen. Die Firmware kann auch sehrwohl Einfluss auf das Behavior bezüglich USB haben (falls das die WakeReason war) 😊