

Erledigt

## USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Oktober 2017, 20:20

Bei meinem GA-Z170-HD3P wird der AsMedia-Controller (ASM1142 USB 3.1 Host Controller) OOB erkannt und beide Ports (USB-C / -A) funktionieren. Funktioniert bei dir rote Port über dem USB-C-Port, [@vviolano](#)? Hast du im Systembericht einen Eintrag unter USB>USB 3.1 Bus / USB>USB 3.2 Bus?